

Avvik Id	Opprettet	Sted	Tittel	Beskrivelse	Strakstiltak	Forslag tiltak	Melders enhet	Behandles ved enhet	Arbeidssituasjon
11725	10.10.2018	møllendalsveien 61 tre/metallverksteder	faglig etterfølger ikke verkstedsbestemmelser om påbudt verneutstyr	faglig etterfølger ikke verkstedsbestemmelse om påbudt verneutstyr	-	-	Fakultet for kunst, musikk og design, fellesfunksjon	Fakultet for kunst, musikk og design, fellesfunksjon	Undervisning Verksted arbeid
11699	04.10.2018	UiB-KMD Møllendalsveien 61 5009 Bergen	Overnatting i KMD	Dette er en skole ikke overnattingsted etter Brannforskriftene	Etter lov og Forskrift 	Informere alle ansatte og Studentene/besøkende	Fakultet for kunst, musikk og design, fellesfunksjon	Fakultet for kunst, musikk og design, fellesfunksjon	Annet: overnatting i Studentburene i bygg
11686	02.10.2018	Griegakademiet	åpen dør	Konsertinngangen til GSS. Den lille døren/sidedøren (tilhørende døren med kortlås ved gjestetoalettene) stod åpen og ga fritt leide videre inn i huset. Døren lenger nede var også satt åpen ved hjelp av dørpumpen.	lukket smådører og dørpumper 	-	Fakultet for kunst, musikk og design, fellesfunksjon	Fakultet for kunst, musikk og design, fellesfunksjon	Administrativt arbeid Undervisning Ved forflytting Vedlikehold
11623	10.09.2018	møllendalsveien 61 tre/metallverksteder	brannberedskap	På grunn av ommøblering av maskiner ble der fjernet et vegghengt brannslukningsapparat på metallverkstedet og ikke hengt opp igjen. Der er ikke brannslukningsapparat på treverksted2. Jeg er i tvil om tilstrekkelig brannberedskap på verkstedene.	-	-	Fakultet for kunst, musikk og design, fellesfunksjon	Fakultet for kunst, musikk og design, fellesfunksjon	Verkstedsarbeid
11621	10.09.2018	møllendalsveien 61 tre/metallverksteder	brannslukkingsapparat- brannberedskap	To studenter kom med et halvfullt brannsløkkingsapparat og takket for lånet. Det ble tatt fra treverksted-2. De hadde fått beskjed av en kursholder å gå ned på verkstedet og låne et apparat til å kunne slukke åpen flamme under kurset i en av overetasjene.	-	-	Fakultet for kunst, musikk og design, fellesfunksjon	Fakultet for kunst, musikk og design, fellesfunksjon	Undervisning Verksted arbeid
11615	05.09.2018	Lars Hillesgate 3, Giregakademiet, kontor 104	Kan jeg åpne viduet?	Vi er flere som benytter dette kontoret og det er til tider fryktelig tung luft ettersom det ikke er noe naturlig avtrekk her inne. Noen sa at vi ikke fikk lov til å åpne vinduet på kontoret, men jeg vil undersøke om dette er korrekt og i så fall spørre om dette er forsvarlig med tanke på HMS? Hvilke løsninger/tiltak kan UiB tilby for bedre inneklima på dette kontoret?	-	Åpne vinduet	Fakultet for kunst, musikk og design, fellesfunksjon	Fakultet for kunst, musikk og design, fellesfunksjon	Administrativt arbeid

11584	23.08.2018	Møllendalsveien 61	barn klatret på treportal som er plassert på plassen forann.	Kom på jobb, og oppdaget familie som lot små barn klatre i treportalen vi har plassert forann på plassen	Gav beskjed at den ikke var egnet til å klatre på til foreldrene 	Må sikre at når vi setter opp instalasjoner og skulpturer må de merkes med skilt som sier at de ikke kan klatres på.	Fakultet for kunst, musikk og design, fellesfunksjon	Fakultet for kunst, musikk og design, fellesfunksjon	Annet: Klatring på utsmykning
11559	07.08.2018	Griegakademiet, skoleplassen	parkering. igjen.	Skoleplassen brukes til parkering av stort og smått. Parkering utenfor kontorvindu som ikke er tett. Mye tomgang.	Lapp i vinduet, som ikke fungerer like bra. 	- Lås porten. - Avklar hvor mange, om noen, parkeringstillatelser det er ved GA/Nygård skole og hvem de tilfaller. - Flere benker/avmerkinger på hvor parkering finner sted. - Informasjon til billister om ingen tomgangskjøring.	Fakultet for kunst, musikk og design, fellesfunksjon	Fakultet for kunst, musikk og design, fellesfunksjon	Administrativt arbeid Håndtering av gods Undervisning Ved forflytting
11553	31.07.2018	Griegakademiet	åpne dører igjen	Konsertinngangen til GSS. Den lille døren/sidedøren (tilhørende døren med kortlås ved gjestetoalettene) stod åpen og ga fritt leide videre inn i huset. Dørene lenger nede var også satt åpen ved hjelp av dørpumpen og sidedør.	Lukket dørene. Som vanlig. 	-	Fakultet for kunst, musikk og design, fellesfunksjon	Fakultet for kunst, musikk og design, fellesfunksjon	Rydding/renhold Undervisning Ved forflytting Vedlikehold
11529	04.07.2018	Griegakademiet	Uvedkommende i bygg	En (til) student som ikke skal ha tilgang til huset brukte GSS til å øve, til tross for at huset er lukket i alle kortlåser. Studenten var ferdig for minimum to år siden. Ser ut til at vedkommende lånte et kort av en aktiv student.	-	Lage en plan for bruk av øvingslokaler i sommerperioden, også for eksterne.	Fakultet for kunst, musikk og design, fellesfunksjon	Fakultet for kunst, musikk og design, fellesfunksjon	Administrativt arbeid Undervisning Vedlikehold
11526	03.07.2018	Griegakademiet	Åpent vindu	Vindu i kantinen (1. etg.) var åpent, uten at noen var i kantinen, høyst sannsynlig åpent over natten.	Lukket vindu. 	-	Fakultet for kunst, musikk og design, fellesfunksjon	Fakultet for kunst, musikk og design, fellesfunksjon	Undervisning Vedlikehold
11528	03.07.2018	Griegakademiet, GSS	Uvedkommende i bygg	To studenter som ikke skal ha tilgang til huset brukte GSS til å øve, til tross for at huset er lukket i alle kortlåser. Studentene var ferdig for minimum ett år siden.	-	-	Fakultet for kunst, musikk og design, fellesfunksjon	Fakultet for kunst, musikk og design, fellesfunksjon	Administrativt arbeid Undervisning Vedlikehold
11527	03.07.2018	Griegakademiet	Åpen dør, igjen.	Konsertinngangen til GSS. Den lille døren/sidedøren (tilhørende døren med kortlås ved gjestetoalettene) stod åpen og ga fritt leide videre inn i huset. Døren lenger nede var også satt åpen ved hjelp av dørpumpen.	Lukket dørene. 	-	Fakultet for kunst, musikk og design, fellesfunksjon	Fakultet for kunst, musikk og design, fellesfunksjon	Ved forflytting Vedlikehold

11520	29.06.2018	møllendalsve ien 61 tre/metallver ksteder	manglende renhold, ingen støvsuging eller tømming av søppel	manglende renhold, ingen støvsuging eller tømming av søppel	-	-	Fakultet for kunst, musikk og design, fellesfunksjon	Fakultet for kunst, musikk og design, fellesfunksjon	Verkstedsarbeid
11511	21.06.2018	møllendalsve ien 61 tre/metallver ksteder	manglende renhold	Manglende renhold	-	-	Fakultet for kunst, musikk og design, fellesfunksjon	Fakultet for kunst, musikk og design, fellesfunksjon	Verkstedsarbeid
11509	20.06.2018	møllendalsve ien 61 tre/metallver ksteder	manglende renhold	Ikke rengjort/tømt søppel	-	-	Fakultet for kunst, musikk og design, fellesfunksjon	Fakultet for kunst, musikk og design, fellesfunksjon	Rydding/renhold Unde rvisning Verkstedsarbe id
11506	19.06.2018	møllendalsve ien 61 tre/metallver ksteder	renhold	manglende renhold. søppel ikke tømt	-	-	Fakultet for kunst, musikk og design, fellesfunksjon	Fakultet for kunst, musikk og design, fellesfunksjon	Verkstedsarbeid
11508	19.06.2018	Griegakadem iet - Institutt for musikk	Manglende rutine på renhold	Hei, det viser seg at nytt selskap for renhold ikke har rutiner som var praksis tidligere. jeg regner med at påfyll av toalettpapir er en del av en ordinær rutine. Når det på dag tre ikke er gjort blir det avvik.	-	Gjennomgang av rutiner for renhold. Kvitteringsliste for vask	Fakultet for kunst, musikk og design, fellesfunksjon	Fakultet for kunst, musikk og design, fellesfunksjon	Rydding/renhold
11501	15.06.2018	Griegakadem iet	Åpne dører	Konsertinngangen til GSS. Den lille døren/sidedøren (tilhørende døren med kortlås ved gjestetoalettene) stod åpen og ga fritt leide videre inn i huset. Også dør til GSS var satt åpen ved hjelp av dørpumpe.	Lukket dørene. 	-	Fakultet for kunst, musikk og design, fellesfunksjon	Fakultet for kunst, musikk og design, fellesfunksjon	Undervisning Ved forflytting Vedlikehold
11497	15.06.2018	Griegakadem iet	Ytterdør	Ytterdør/inngang A kan trekkes opp, selv om døren står markert som låst på kortlåsen.	-	-	Fakultet for kunst, musikk og design, fellesfunksjon	Fakultet for kunst, musikk og design, fellesfunksjon	Bygningsarbeid Under visning Vedlikehold
11494	14.06.2018	møllendalsve ien 61 tre/metallver ksteder	Punktavsug falt ut under sveising	Punktavsug falt ut under sveising	-	-	Fakultet for kunst, musikk og design, fellesfunksjon	Fakultet for kunst, musikk og design, fellesfunksjon	Verkstedsarbeid

11493	14.06.2018	Griegakademiet - Institutt for musikk	Renhold uten rutine.	Hei, I dag ble jeg møtt av en fra det nye renholdsfirmaet som ikke visste hvor vann skulle hentes. Det ble spurt om kjøkkenet for ansatte i adm kunne brukes som vannkran og utslagsvask. Jeg etterspurte hva rutinen for arbeidet vanligvis var, og fikk ikke svar. Det må være noen rutiner for renhold som kan videreføres fra firmaet som hadde oppdraget tidligere. Tider for vask er også endret. En stor utfordring når det skal vaskes midt i eksamensavvikling.	Viste frem rom for vaskeutstyr. Vask på tilstøtende toalett/stellero m viste seg å være stengt. 	Rutine må videreføres som før, dersom det er nye tider og rutiner får det konsekvenser for aktiviteten på hele bygget. Dette må bedres straks.	Fakultet for kunst, musikk og design, fellesfunksjon	Fakultet for kunst, musikk og design, fellesfunksjon	Rydding/renhold
11482	12.06.2018	Griegakademiet, Prøvesalen	Åpen dør	Inngang til Prøvesalen. Den lille døren/sidedøren (tilhørende døren med kortlås) stod åpen og ga fritt leide.	Lukket dør. 	-	Fakultet for kunst, musikk og design, fellesfunksjon	Fakultet for kunst, musikk og design, fellesfunksjon	Rydding/renhold Undervisning Ved forflytting
11481	12.06.2018	Griegakademiet	Åpen dør	Konsertinngangen til GSS. Den lille døren/sidedøren (tilhørende døren med kortlås ved gjestetoalettene) stod åpen og ga fritt leide videre inn i huset.	Lukket døren. 	-	Fakultet for kunst, musikk og design, fellesfunksjon	Fakultet for kunst, musikk og design, fellesfunksjon	Undervisning Ved forflytting Vedlikehold
11474	11.06.2018	Griegakademiet, personaltoaletter	Skittent og overfylte bosspann.	Skittent og overfylte bosspann.	-	-	Fakultet for kunst, musikk og design, fellesfunksjon	Fakultet for kunst, musikk og design, fellesfunksjon	Rydding/renhold Vedlikehold
11473	11.06.2018	Griegakademiet, GSS	Dårlig renhold	Skittent og overfylte bosspann.	-	-	Fakultet for kunst, musikk og design, fellesfunksjon	Fakultet for kunst, musikk og design, fellesfunksjon	Rydding/renhold Vedlikehold
11472	11.06.2018	Griegakademiet, Prøvesalen	Dårlig renhold	Dårlig renhold og overfylt bosspann.	-	-	Fakultet for kunst, musikk og design, fellesfunksjon	Fakultet for kunst, musikk og design, fellesfunksjon	Rydding/renhold Vedlikehold
11471	11.06.2018	Griegakademiet	Åpen dør til GSS	Dør til mellomgang ut til konsertinngang åpen, og dermed er bygget lett tilgjengelig uten nøkkelkort.	lukket døren. 	-	Fakultet for kunst, musikk og design, fellesfunksjon	Fakultet for kunst, musikk og design, fellesfunksjon	Administrativt arbeid Rydding/renhold

11464	07.06.2018	Møllendalsveien 61	Brannfelle - Mye rot og skrot i studentavlukker, ganger og mellomlager	Jeg er klar over at det foregår rydding i disse områdene nå, men dette problemet har vært vedvarende siden september/oktober i fjor. Spesielt ved/i studentarbeidsplasser hoper det seg opp spritflasker, brannfarlig tekstil, skum og plastfigurer, bjelker, store mengder papp og annet brennbart materiale. Dette gjør hele labyrinten av studentarbeidsplasser til en salig fryktet brannfelle. I mellomlager observeres det motorsykkeldekk, barnevogner, ski, barneseng, barnebilseter, madrasser, sementblanding, store og små verk, bord, elektronikk, skumfigurer og leireobjekter som ser ut som det er blitt kastet inn på lageret. Dette er ikke greit. Disse tingene utgjør en reel brannfare og må håndteres umiddelbart. Flere steder på bygget er rømningsveier delvis blokkert av enten rester av store MDF konstruksjoner fra utstillinger (studentinngang) eller frittstående sekker med ting og tang som ingen tar ansvar for.	Ingen 	Tettere kommunikasjon med studentene i forhold til å holde en viss orden. Ja, kunstnerisk praksis trenger mye frihet. Det skal være takhøyde for mye. Men ikke for griseri og på grensen til provoserende mye farlig rot og skrot.	Fakultet for kunst, musikk og design, fellesfunksjon	Fakultet for kunst, musikk og design, fellesfunksjon	Rydding/renhold Vedlikehold
11455	04.06.2018	Griegakademiet, Lars Hilles gt. 3	Åpen og ulåst dør	Konsertinngangen til GSS. Den lille døren/sidedøren (tilhørende døren med kortlås ved gjestetoalettene) stod åpen og ga fritt leide videre inn i huset.	Lukket sidedøren. 	-	Fakultet for kunst, musikk og design, fellesfunksjon	Fakultet for kunst, musikk og design, fellesfunksjon	Administrativt arbeid Bygningsarbeid Undervisning Ann et: uklart hva som dekker situasjonen best.
11441	30.05.2018	Griegakademiet, skoleplassen	parkering	Skoleplassen brukes til parkering av stort og smått. Parkering utenfor kontorvindu som ikke er tett. Mye tomgang.	Hengt opp lapp om ingen parkering foran vindu, men fungerer ikke det heller. Snakket med billistene. 	- Manglende oppfølging fra avviksmelding. - Lås porten. - Avklar hvor mange, om noen parkeringstillatelser det er ved GA og hvem de tilfaller. - Flere benker/avmerkinger på hvor parkering finner sted. - Informasjon til billister om ingen tomgangskjøring	Fakultet for kunst, musikk og design, fellesfunksjon	Fakultet for kunst, musikk og design, fellesfunksjon	Administrativt arbeid Bygningsarbeid

11432	25.05.2018	Griegakademiet, kantine	Avvik står som utført, men ingen løsning er kommet	Avviknummer 11163 Det gjelder sofagruppe som står som utført i avvikssystemet. Sett i helheten er det kanskje ikke sofagruppen som er saken. Men helheten om standard på huset, som gjør noe med arbeidsmiljø og læringsmiljø. Det etterlyses fremgang i saken om en noenlunde sammenhengende kantine, både sofa, persiennner, og drift.	-	Brukerutvalg for Lars Hillesgate, KMD/Griegakademiet	Fakultet for kunst, musikk og design, fellesfunksjon	Fakultet for kunst, musikk og design, fellesfunksjon	Administrativt arbeid Vedlikehold
11431	25.05.2018	Griegakademiet - Institutt for musikk, vindu mot Lars Hillesgate	Knust vindu mot Lars Hilles Gate er innmeldt som avvik men ikke gjort noe med	Dette er tilsvarende avvik med nummer 11353. Ruten mot gaten står fremdeles knust. Ikke noe arbeid er utført. Vindu må byttes for å sikre vannskade og inbrudd.	-	Rutine for håndtering av avvik på bygget til Griegakademiet i Lars Hillesgate må bedres.	Fakultet for kunst, musikk og design, fellesfunksjon	Fakultet for kunst, musikk og design, fellesfunksjon	Administrativt arbeid
11435	29.05.2018	Griegakademiet - Institutt for musikk, rom 305	Duer på øvingsrom/lærerstudio	Det ble funnet en flokk duer på lærerstudio 305. Vinduet har vært åpnet pga varme og SVÆRT dårlig luftkvalitet. HMS-runde fra mars 2017 viser og er meldt inn at teppe ikke er skiftet, vindu og hasper ikke utbedret, lameller ikke skiftet. Saken i sammenheng, nå med dueskit i og på flygel og teppe. Det er svært dårlig inneklima, og rommet må rengjøres og utbedres. Det er eksamensperiode og rommet må kunne brukes. Med temperaturen som er nå er det umulig å oppholde seg der uten å ha mulighet til å åpne vindu. Video og bilder av situasjonen kan sendes dersom det er behov.	Viste duene ut, lukket vindu, tørket dueskit. 	Rommet må rengjøres, innmeldt behov fra vernerunde (mars 2017) må følges opp. Netting i vindu kan settes inn.	Fakultet for kunst, musikk og design, fellesfunksjon	Fakultet for kunst, musikk og design, fellesfunksjon	Undervisning Vedlikehold

11421	24.05.2018	Møllendalsveien 61	Manglende renhold over legre tid	Det er mange som reagerer på svært slett renhold på hele bygget. Administrativt ansatte, faglige og studenter melder ifra om dette. Gulv vaskes ikke i det hele tatt, eller i så fall veldig skjeldent. Det observeres støvdatter og hår og smuss i mange rom. Fasilitetene er jo tilrettelagt for enkelt renhold med vinylgulv og opphøyde kantlister. Det virker på mange som at vaskeselskap setter inn for få ressurser på bygget. Det står også mye søppel rundt omkring i trappeoppganger og liknende over lang tid. Dette lukter og er sjenerende.	Ingen 	Møtevirksomhet + befaring med ledelse og ansatte i vaskeselskap hvor de får presentert problemet og hvor løsninger kan utarbeides i samarbeid med KMD.	Fakultet for kunst, musikk og design, fellesfunksjon	Fakultet for kunst, musikk og design, fellesfunksjon	Vedlikehold
11418	23.05.2018	Griegakademiet, personaltoaletter	Manglende renhold	Personaltoalettet har ikke fått sitt daglige renhold (enda), og det trengs...	-	-	Fakultet for kunst, musikk og design, fellesfunksjon	Fakultet for kunst, musikk og design, fellesfunksjon	Rydding/renhold
11417	23.05.2018	Griegakademiet, Lars Hilles gt. 3, rom 108	Manglende renhold	Manglende renhold og bytte av bosspose på kontor.	-	-	Fakultet for kunst, musikk og design, fellesfunksjon	Fakultet for kunst, musikk og design, fellesfunksjon	Rydding/renhold Vedlikehold
11416	23.05.2018	møllendalsveien 61 tre/metallverksteder	fullt mellomlager	Fullt mellomlager fører til at objekter blir etterlatt utenfor lager/rømningsveier, samt på benkeverksted.	-	-	Fakultet for kunst, musikk og design, fellesfunksjon	Fakultet for kunst, musikk og design, fellesfunksjon	Håndtering av gods Monteringsarbeid Rydding/renhold Transport Undervisning Vedflytting Verkstedarbeid
11415	23.05.2018	møllendalsveien 61 tre/metallverksteder	Verkstedrelatert arbeid i bakgård over en periode	Bearbeiding av treverk som pussing , sliping kutting samt spraylakkering i bakgården. Støv og spon etterlatt uten opprydning.Støv fra denne aktiviteten trekkes inn i lokaler ved undertrykk fra avsug/ventilasjon.	-	-	Fakultet for kunst, musikk og design, fellesfunksjon	Fakultet for kunst, musikk og design, fellesfunksjon	Annet: Arbeid underlagt verksteder med utstyr for den type arbeid
11412	23.05.2018	møllendalsveien 61 tre/metallverksteder	dueskitt	Dueskitt i arbeidssone ved metall/lager for leire	-	-	Fakultet for kunst, musikk og design, fellesfunksjon	Fakultet for kunst, musikk og design, fellesfunksjon	Håndtering av gods Undervisning Verkstedarbeid
11414	23.05.2018	møllendalsveien 61 tre/metallverksteder	Klemskade	Klemskade på finger inder transport av materialstabel på lager	-	-	Fakultet for kunst, musikk og design, fellesfunksjon	Fakultet for kunst, musikk og design, fellesfunksjon	Håndtering av gods Transport Vedlikehold

11413	23.05.2018	møllendalsve ien 61 tre/metallver ksteder	materialhåndtering	Student trosset beskjed om å vente til ustabil bjelkestabel var sikret. studenten fikk bjelke på foten ved håndtering.	-	-	Fakultet for kunst, musikk og design, fellesfunksjon	Fakultet for kunst, musikk og design, fellesfunksjon	Håndtering av gods Transport Un dervisning Verkstedsar beid
11405	16.05.2018	møllendalsve ien 61 tre/metallver ksteder	manglende rengjøring	Ikke rengjort eller tømt søppel	-	-	Fakultet for kunst, musikk og design, fellesfunksjon	Fakultet for kunst, musikk og design, fellesfunksjon	Vedlikehold Verksted arbeid
11399	15.05.2018	Griegakadem iet, Lars Hilles gt. 3, kantinen	Knust rute	Ruten ble knust av ballspill. Personen som kastet ballen er ikke student ved Griegakademiet eller elev ved Nygård skole.	Behovsmeldi ng. 	-	Fakultet for kunst, musikk og design, fellesfunksjon	Fakultet for kunst, musikk og design, fellesfunksjon	Annet: Se over
11352	26.04.2018	Griegakadem iet, Lars Hilles gt. 3, rom 108	Ulåst dør	Jeg låste døren min da jeg gikk 24. april 2018. Da jeg kom tilbake 25. april hadde jeg fått ny persienne (hurra!), men døren til kontoret stod ulåst i mer enn 24 timer. Har sensitiv informasjon på kontoret.	-	-	Fakultet for kunst, musikk og design, fellesfunksjon	Fakultet for kunst, musikk og design, fellesfunksjon	Administrativt arbeid Monteringsarb eid
11349	25.04.2018	møllendalsve ien 61 tre/metallver ksteder	renhold	Der blir ikke rengort og tømt søppel	-	-	Fakultet for kunst, musikk og design, fellesfunksjon	Fakultet for kunst, musikk og design, fellesfunksjon	Verkstedsarbeid
11344	24.04.2018	møllendalsve ien 61	renhold	Der gjøres ikke rent på kontor treverksted 2 og der tømmes ikke søppel.	-	-	Fakultet for kunst, musikk og design, fellesfunksjon	Fakultet for kunst, musikk og design, fellesfunksjon	Verkstedsarbeid